

EIDG. GEFAHRGUTINSPEKTORAT (EGI) INSPECTION FÉDÉRALE DES MATIÈRES DANGEREUSES



Richtistrasse 15, Postfach, CH-8304 Wallisellen; Tel.: +41 44 877 61 11, Fax: +41 44 877 62 02, www.svti.ch

Antragsteller - Demandeur:

Bescheinigung / Attestation EGI-Nr. 117787

W.JMF2NRK004264241

Volkart & Co.

Grabenackerstrasse 23 CH - 8156 Oberhasli

über die relative au

Ausrüstungsprüfung

eines Strassentankfahrzeuges

SDR

d'un véhicule-citerne

nach:

selon

Fahrgestell Nr.:

Eigentümer / Betreiber: Kuljici Transporte, Ahornstrasse 40, CH-5606 Dintikon Propriétaire / Exploitant

Typ: Motorwagen Туре

Kontrollschild: AG 421 030

No de châssis

7900

Befestigung: fest verbunden

Keine

Hersteller: Ass Zisternenbau, CH-8952 Schlieren Fabricant

Hersteller-Nr.: 776166 No de fabrication

Zulassungs-Nr.: No d'agrément

Plaque de contrôle

Tank-Werkstoff: PE-460/300 Mat. du réservoir

Tank-Auskleidung:

Keine Revêtement prot.

Heizung: Keine Chauffage

Fassungsraum (I):

22800 Capacité totale

Tankcode(s): **LGBF** Code(s)-citerne

Sondervorschriften nach 6.8.4: Dispositions spéciales selon 6.8.4 Fixation Baujahr: 1975 Année de construction

Prüfdruck (bar): 0.35 Pression d'épreuve

Betriebsdruck (bar): Pression de service Berechnungstemp. (°C): Température de calcul

Isolation: Isolation

Prüfdruck Heizung (bar): Pression d'épreuve

14900

5 6

Der Tank ist für den Transport folgender Stoffe zugelassen:

La citerne est admise au transport des matières suivantes:

Füllgut, Benennung, Klasse, Klassifizierungscode, Verpackungsgruppe: Contenu, dénomination, classe, code de classification, groupe d'emballage

Kammern:

Compartiments

UN 1203 BENZIN, 3, F1, II

UN 1202 DIESELKRAFTSTOFF/ GASÖL/ HEIZÖL LEICHT, 3, F1, III

Durchgeführte Prüfung:

Contrôle effectué

Ausrüstungsprüfung

Letzte Stempelung: Dernier poinçonnage 01.2006 Å

Nächste Prüfung: Prochain contrôle

12.2008

Prüfumfang: **Envergure**

Wiederkehrende Prüfung

Anmerkung: Remarque

Tankfahrzeug darf nur in der Schweiz verkehren (weitere Angaben siehe Rückseite).

Le véhicule-citerne ne peut circuler qu'en Suisse (voir au verso pour de plus amples informations).

Prüfort / lieu Datum / date Oberhasli 11.01.2006

Eidg. Gefahrgutinspektorat

Inspection fédérale des matières dangereuses Der Inspektor / l'inspecteur. Tanja Hiltmann